

## 附件 1

### 四川省 2025 年第六批（第一轮次）公路养护作业单位资质审查 结果汇总表

序号	申请作业单位名称	申请资质类别及等级	审查结果	备注
1	四川杰青建筑工程有限公司 （“双随机、一公开”需整改企业）	路基路面乙级 (技术负责人变更)	不予通过	
		交通安全设施 (技术负责人变更)	不予通过	
2	蓬安县顺兴建设有限责任公司 （“双随机、一公开”需整改企业）	路基路面乙级 (技术负责人变更)	不予通过	
		桥梁乙级 (技术负责人变更)	不予通过	
		交通安全设施 (技术负责人变更)	不予通过	
3	华蓥市交通投资开发有限责任公司	路基路面乙级	不予通过	
		桥梁乙级	通过	
		交通安全设施	通过	承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程
4	四川蜀通股份有限公司	路基路面乙级	不予通过	
		交通安全设施	不予通过	
5	泸州龙兴建筑有限公司	路基路面乙级	不予通过	
		桥梁乙级	不予通过	
6	绵阳驰原建设工程有限公司	路基路面乙级	不予通过	
		交通安全设施	不予通过	

7	四川威新公路交通工程有限公司 （“双随机、一公开”需整改企业）	路基路面乙级 (技术负责人变更)	不予通过	
		交通安全设施 (技术负责人变更)	不予通过	
8	四川高河建设工程有限公司 （“双随机、一公开”需整改企业）	路基路面乙级 (技术负责人变更)	不予通过	
9	甘孜州天路工程建设有限公司 （“双随机、一公开”需整改企业）	路基路面乙级 (技术负责人变更)	不予通过	
		桥梁乙级 (技术负责人变更)	不予通过	
		隧道乙级 (技术负责人变更)	不予通过	
		交通安全设施 (技术负责人变更)	不予通过	
10	四川顺喜昌达建设有限公司	路基路面乙级 (技术负责人变更)	通过	
11	四川省中悦建设工程有限公司 （“双随机、一公开”需整改企业）	隧道乙级 (技术负责人变更)	不予通过	
12	四川高旭路桥工程有限公司 （“双随机、一公开”需整改企业）	路基路面乙级 (技术负责人变更)	不予通过	
		桥梁乙级 (技术负责人变更)	不予通过	
		交通安全设施 (技术负责人变更)	不予通过	